



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDATURA DELLO STATO ATTUALE: EDIFICI

03

RESPONSABILE DELLA COMMITTENZA:

- geom. Cesare Marangoni

PROGETTISTI:

- dott. ing. Francesco Seneci

- dott. arch. Matteo Masconale



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



CENTRO CIVICO DI PREABOCCO

Via Aldo Moro

Sala civica e sede per associazionismo e iniziative civiche.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

NA

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

0

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

NON PERTINENTE

1.3 - Note sui parcheggi

2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

SI

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

SI

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

SI

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

SI

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

SI

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

No

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

NON PERTINENTE

2.9 - Note agli accessi

la soglia di ingresso è più di 2 cm, c'è inoltre la presenza di un traverso orizzontale del Serramento di circa 3 cm



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

1 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 9:27:12 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

No

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

SI

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

No

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

No

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

No

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

SI

3.7 - Note ai servizi igienici

Il bagno attualmente non ha le dotazioni necessarie però potrebbe essere trasformato. Il problema maggiore è costituito da una soglia di circa 12 cm per entrare nel bagno stesso.

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

NON PERTINENTE

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NON PERTINENTE

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

NON PERTINENTE

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

NON PERTINENTE

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

NON PERTINENTE

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

NON PERTINENTE

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

NON PERTINENTE

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

NON PERTINENTE

4.9 - Note ai collegamenti verticali

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

SI

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

SI

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

SI

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

No

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

SI

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

1 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 9:27:12 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

1 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 9:27:12 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



CIMITERO DI BRENTINO

Via Santuario

Luogo destinato alla sepoltura dei morti sia per inumazione sia per tumulazione.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

NA

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

0

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

NON PERTINENTE

1.3 - Note sui parcheggi

Le aree più prossime all'ingresso non presentano allo stato attuale condizioni adeguate.

2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

No

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

No

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

No

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

No

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

NON PERTINENTE

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

No

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

NON PERTINENTE

2.9 - Note agli accessi

Ci sono gradini per arrivare al cancello e sulla soglia. Il fondo calpestabile non è adeguato per carrozzine ed utenti con difficoltà deambulatorie.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

2 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 9:11:23 AM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE




NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

No

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

NON PERTINENTE

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

NON PERTINENTE

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

NON PERTINENTE

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

NON PERTINENTE

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

NON PERTINENTE

3.7 - Note ai servizi igienici

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

NON PERTINENTE

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NON PERTINENTE

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

No

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

NON PERTINENTE

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

No

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

No

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

No

4.9 - Note ai collegamenti verticali

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

No

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

NON PERTINENTE

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

No

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

NON PERTINENTE

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

NON PERTINENTE

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

NON PERTINENTE

5.9 - Note ai percorsi



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

2 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 9:11:23 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

2 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 9:11:23 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24


37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



AMBULATORIO E SALA CIVICA DI BRENTINO

Via Santuario

Locali ad uso ambulatorio, sala civica e sede per associazionismo e iniziative civiche.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

NA

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

0

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

NON PERTINENTE

1.3 - Note sui parcheggi

2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

No

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

SI

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

No

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

SI

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

NON PERTINENTE

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

No

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

SI

2.9 - Note agli accessi

Si consiglia di valutare la realizzazione di una rampa di accesso alla porta principale.

Il traverso sulla soglia della porta di ingresso dovrà essere attenuato per diventare valicabile.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

3 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 11:07:07 AM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE




NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

No

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

No

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

No

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

No

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

No

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

No

3.7 - Note ai servizi igienici

i servizi igienici sono per normodotati e non hanno dispositivi per disabili. Tuttavia la dimensione dello spazio principale del bagno potrebbe permettere la sua trasformazione. Le due porte di ingresso sono un po' meno di 80 cm di larghezza.

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

NON PERTINENTE

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NON PERTINENTE

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

NON PERTINENTE

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

NON PERTINENTE

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

NON PERTINENTE

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

NON PERTINENTE

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

NON PERTINENTE

4.9 - Note ai collegamenti verticali

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

SI

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

No

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

SI

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

No

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

SI

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

3 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 11:07:07 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

3 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 11:07:07 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



SCUOLA DI INFANZIA E NIDO DI RIVALTA

Via La Val

Scuola primaria di primo grado e nido integrato.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

MA

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

1

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

SI

1.3 - Note sui parcheggi

In condivisione con altri istituti



2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

SI

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

SI

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

SI

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

SI

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

No

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

SI

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

No

2.9 - Note agli accessi

I campanelli sono alti a 140cm da terra. Le porte a vetri di ingressi (che allo stato attuale riportano avvisi temporanei di servizio) vanno dotate di adesivi stabili di segnalazione.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

4 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 10:42:50 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

SI

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

SI

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

SI

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

No

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

No

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

NON PERTINENTE

3.7 - Note ai servizi igienici

Aumentare maniglioni e riposizionare specchio.

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

NON PERTINENTE

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NON PERTINENTE

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

No

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

SI

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

SI

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

SI

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

NON PERTINENTE

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

SI

4.9 - Note ai collegamenti verticali

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

SI

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

No

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

SI

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

SI

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

SI

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi

Va migliorata la segnaletica di sicurezza in alcuni ambienti.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

4 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 10:42:50 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

4 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 10:42:50 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



SCUOLA PRIMARIA DI RIVALTA

Via La Val

Scuola primaria di secondo grado.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

NA

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

1

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

SI

1.3 - Note sui parcheggi

Sono in condivisione con altri Istituti. Va installata segnaletica verticale.

2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

SI

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

SI

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

SI

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

SI

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

NON PERTINENTE

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

SI

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

SI

2.9 - Note agli accessi

L'ingresso della palestra dal portico esterno, presenta un gradino di 4cm. Le uscite di sicurezza presentano barriere architettoniche.

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

5 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 9:30:25 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

No

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

NON PERTINENTE

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

NON PERTINENTE

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

NON PERTINENTE

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

NON PERTINENTE

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

NON PERTINENTE

3.7 - Note ai servizi igienici

I servizi igienici hanno dimensioni adeguate per poter essere trasformati e resi accessibili.

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

No

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

SI

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

SI

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

SI

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

No

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

SI

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

SI

4.9 - Note ai collegamenti verticali

L'ascensore di recente realizzazione si trova all'esterno e garantisce il collegamento al piano rialzato. Per il collegamento del primo piano, esso è raggiungibile da una porta di difficile apertura che andrà riparata. La soglia della porta della palestra è rialzata di circa 10cm dal piano di calpestio del corridoio degli spogliatoi.

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

SI

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

SI

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

No

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

SI

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

SI

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

5 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 9:30:25 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

5 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 9:30:25 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



BIBLIOTECA COMUNALE DI RIVALTA

Via La Val

"Biblioteca della Valdadige". Biblioteca civica comunale.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

AC

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

1

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

No

1.3 - Note sui parcheggi

In condivisione con altri Istituti.

2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

SI

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

SI

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

SI

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

SI

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

NON PERTINENTE

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

SI

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

SI

2.9 - Note agli accessi



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

6 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 9:45:19 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

SI

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

SI

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

SI

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

SI

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

SI

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

NON PERTINENTE

3.7 - Note ai servizi igienici

Un armadietto accessorio andrebbe rimosso.

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

SI

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

SI

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

No

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

No

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

No

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

SI

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

SI

4.9 - Note ai collegamenti verticali

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

SI

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

SI

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

SI

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

SI

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

SI

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

6 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 9:45:19 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

6 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 9:45:19 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



TEATRO COMUNALE DI RIVALTA

Via La Val

Teatro e sala congressi.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

MA

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

0

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

NON PERTINENTE

1.3 - Note sui parcheggi

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

SI

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

SI

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

SI

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

SI

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

NON PERTINENTE

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

SI

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

SI

2.9 - Note agli accessi

Porte tagliafuoco pesanti nel percorso disabili.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

7 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 10:16:35 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

SI

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

SI

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

SI

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

SI

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

SI

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

NON PERTINENTE

3.7 - Note ai servizi igienici

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

SI

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

SI

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

SI

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

SI

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

SI

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

SI

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

SI

4.9 - Note ai collegamenti verticali

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

SI

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

No

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

SI

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

SI

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

SI

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

7 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 10:16:35 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24




37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI

SCHEDA N°

7 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 10:16:35 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24


37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



SALA CIVICA DI RIVALTA

Via Adige

Sala civica e sede per associazionismo e iniziative civiche.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

MA

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

0

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

NON PERTINENTE

1.3 - Note sui parcheggi

2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

No

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

SI

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

No

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

SI

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

No

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

SI

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

No

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

SI

2.9 - Note agli accessi

La porta principale presenta una soglia di circa 7cm, fa inoltre attrito sul pavimento e va sistemata.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

8 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 1:04:40 PM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE




NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

No

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

NON PERTINENTE

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

NON PERTINENTE

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

NON PERTINENTE

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

NON PERTINENTE

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

NON PERTINENTE

3.7 - Note ai servizi igienici

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

NON PERTINENTE

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NON PERTINENTE

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

NON PERTINENTE

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

NON PERTINENTE

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

NON PERTINENTE

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

NON PERTINENTE

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

NON PERTINENTE

4.9 - Note ai collegamenti verticali

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

SI

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

No

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

SI

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

No

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

SI

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

8 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 1:04:40 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI

SCHEDA N°

8 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 1:04:40 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24


37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



CIMITERO DI RIVALTA

Via Adige

Luogo destinato alla sepoltura dei morti sia per inumazione sia per tumulazione.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

NA

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

0

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

NON PERTINENTE

1.3 - Note sui parcheggi

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE



2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

No

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

No

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

No

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

No

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

NON PERTINENTE

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

No

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

NON PERTINENTE

2.9 - Note agli accessi

I percorsi di accesso dalle aree contermini trovano nel piazzale antistante una certa varietà di tipologie (asfalto, sterrato, prato), che ne penalizzano l'accessibilità.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

9 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 12:23:12 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

No

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

No

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

No

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

No

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

NON PERTINENTE

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

NON PERTINENTE

3.7 - Note ai servizi igienici

Il bagno non è per disabili e non è accessibile per chiunque in quanto chiuso a chiave. Potrebbe essere trasformato.

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

NON PERTINENTE

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NON PERTINENTE

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

No

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

NON PERTINENTE

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

No

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

No

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

No

4.9 - Note ai collegamenti verticali

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

No

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

No

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

No

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

NON PERTINENTE

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

NON PERTINENTE

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

9 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 12:23:12 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

9 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 12:23:12 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24


37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



MUNICIPIO

P.zza Zefferino Gelmetti

Sede istituzionale ed amministrativa del Comune con Sala Consiliare e uffici.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

NA

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

1

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

SI

1.3 - Note sui parcheggi

Rafforzare segnaletica orizzontale con contorni gialli

2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

SI

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

SI

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

SI

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

SI

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

SI

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

SI

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

SI

2.9 - Note agli accessi

La rampa di accesso presenta un corrimano esteticamente gradevole ma di scarsa praticità. La sezione ristretta e la configurazioni così piatta e squadrata lo rende non confortevole e scomodo per chi vi si debba appoggiare con forza.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

10 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 12:30:56 PM

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

No

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

NON PERTINENTE

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

NON PERTINENTE

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

NON PERTINENTE

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

NON PERTINENTE

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

NON PERTINENTE

3.7 - Note ai servizi igienici

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

No

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NON PERTINENTE

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

No

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

NON PERTINENTE

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

No

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

No

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

No

4.9 - Note ai collegamenti verticali

Le scale sono da 110cm di larghezza, il parapetto è un po' basso al primo piano.

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

SI

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

No

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

No

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

No

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

No

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi

La sala consiliare non è accessibile da disabili in autonomia.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

10 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 12:30:56 PM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

10 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 12:30:56 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24


37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



POLIAMBULATORIO DI RIVALTA

P.zza Zefferino Gelmetti

Locali ad uso poliambulatorio territoriale.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

AC

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

1

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

SI

1.3 - Note sui parcheggi

è opportuno accentuare la segnaletica orizzontale



IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

SI

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

SI

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

SI

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

SI

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

SI

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

No

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

No

2.9 - Note agli accessi

Risulta necessario predisporre un profilo metallico inclinato per rendere valicabile il traverso del serramento delle porte in ingresso.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

11 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 11:56:02 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

SI

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

SI

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

SI

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

SI

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

No

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

NON PERTINENTE

3.7 - Note ai servizi igienici

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

NON PERTINENTE

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NON PERTINENTE

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

NON PERTINENTE

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

NON PERTINENTE

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

NON PERTINENTE

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

NON PERTINENTE

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

NON PERTINENTE

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

NON PERTINENTE

4.9 - Note ai collegamenti verticali

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

SI

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

SI

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

SI

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

No

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

SI

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi



COMUNE DI

BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

11 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 11:56:02 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24



37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI

SCHEDA N°

11 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 11:56:02 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24


37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



AMBULATORIO E SALA CIVICA DI BELLUNO

Via Rio Secco

Locali ad uso ambulatorio, sala civica e sede per associazionismo e iniziative civiche.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

MA

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

0

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

NON PERTINENTE

1.3 - Note sui parcheggi



IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE

2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

No

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

SI

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

No

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

No

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

NON PERTINENTE

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

No

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

No

2.9 - Note agli accessi

La rampa di collegamento realizzata recentemente per superare i gradini sull'ingresso principale non ha tutte le caratteristiche richieste: la pendenza è troppo marcata, non ha il doppio corrimano non dà luogo a pianerottolo piano sull'ingresso della port



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

12 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 9:51:34 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

SI

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

SI

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

SI

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

SI

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

No

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

No

3.7 - Note ai servizi igienici

Dovrà essere migliorata la dotazione di maniglioni e la posizione dello specchio.

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

NON PERTINENTE

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NON PERTINENTE

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

NON PERTINENTE

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

NON PERTINENTE

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

NON PERTINENTE

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

NON PERTINENTE

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

NON PERTINENTE

4.9 - Note ai collegamenti verticali

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?

SI

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

No

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

SI

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

No

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

SI

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

12 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 9:51:34 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI

SCHEDA N°

12 /c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/20/2020 9:51:34 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24


37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



CIMITERO DI BELLUNO

Strada Provinciale della Valdadige SP11

Luogo destinato alla sepoltura dei morti sia per inumazione sia per tumulazione.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

NA

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

0

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

NON PERTINENTE

1.3 - Note sui parcheggi



2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

No

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

No

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

No

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

No

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

NON PERTINENTE

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

No

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

NON PERTINENTE

2.9 - Note agli accessi

I percorsi di accesso dalle aree contermini trovano nel piazzale antistante una certa varietà di tipologie (asfalto, sterrato, prato), che ne penalizzano l'accessibilità.



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

13 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 1:21:43 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

No

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

No

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

No

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

No

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

NON PERTINENTE

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

NON PERTINENTE

3.7 - Note ai servizi igienici

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

NON PERTINENTE

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NON PERTINENTE

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

No

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

NON PERTINENTE

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

No

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

No

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

No

4.9 - Note ai collegamenti verticali

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

No

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

No

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

No

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

NON PERTINENTE

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

NON PERTINENTE

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

13 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 1:21:43 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24


37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

13 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/1/2020 1:21:43 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24


37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



CASELLO TURNARIO

Via Molini

Ex Casello turnario per il formaggio, oggi sede di attività sportiva ed escursionistica del territorio.

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

NA

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?

0

1.2 - La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

NON PERTINENTE

1.3 - Note sui parcheggi

2—ACCESSO

2.1 - Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?

No

2.2 - La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?

SI

2.3 - La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?

No

2.4 - La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?

SI

2.5 - La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?

SI

2.6 - Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?

NON PERTINENTE

2.7 - Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,50?

No

2.8 - Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?

No

2.9 - Note agli accessi

IMMAGINE DI IDENTIFICAZIONE



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

14 / a

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 11:06:19 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—SERVIZI IGIENICI

3.1 - La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?

No

3.2 - La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?

NON PERTINENTE

3.3 - I sanitari hanno dimensioni e distanze prevista dalla normativa?

NON PERTINENTE

3.4 - Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?

NON PERTINENTE

3.5 - Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?

NON PERTINENTE

3.6 - Il bagno o lo spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)

NON PERTINENTE

3.7 - Note ai servizi igienici

4—COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1 - La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala...)

No

4.2 - L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?

NON PERTINENTE

4.3 - Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?

No

4.4 - Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?

NON PERTINENTE

4.5 - Il corrimano del corpo scale sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?

No

4.6 - Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100 cm, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)

NON PERTINENTE

4.7 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.8 - I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto altezza/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)

No

4.9 - Note ai collegamenti verticali

5—PERCORSI

5.1 - La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?

SI

5.2 - I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?

SI

5.3 - La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?

No

5.4 - La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm

No

5.5 - Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?

No

5.6 - I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?

SI

5.7 - La struttura è dotata di segnaletica per ipovedenti?

No

5.8 - La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche per i disabili sensoriali?

No

5.9 - Note ai percorsi



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.

2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

14 / b

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 11:06:19 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238



COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2020

CIG. Z5A2F129E8

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
EDIFICI**

SCHEDA N°

14 / c

RILEVATORE

Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/5/2020 11:06:19 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24

37135 VERONA (VR)

tel / fax +39 045 8250176

netmobility@netmobility.it

www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238